

# Perfection Undercoat



## Подложки

Высокопроизводительное покрытие - подложка.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Высоко производительная, двух компонентная подложка, применима для всех красок. Perfection Undercoat идеальная основа для системы окраски, когда используется краска Perfection.

- \* Легко в нанесении, быстро сохнет и легко шлифуется.
- \* Придает исключительный блеск финишным покрытиям.
- \* Полуглянцевое покрытие

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Цвет	YRA003-Белый, YRA302-Синий
Вид поверхности	Полуглянец
Удельный вес	1.39
Твёрдые компоненты	50%
Соотношение смешивания	3:1 по объему (согласно комплекту)
Конвёртер / Отвердитель	YGA006
Типичный срок хранения	2 года
VOC (в комплекте)	488 грамм/литр
Размер комплекта	750 мл., 2.5 л.

### ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ

	Высыхание			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Сухое на ощупь	11 часы	7 часы	3 часы	2 часы
Поддающееся шлифовке	48 часы	30 часы	16 часы	12 часы
Время использования после смешения	5 часы	3 часы	2 часы	1 часы

	Покрытие следующим слоем							
	Температура окрашиваемой поверхности							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Покрытие следующим слоем	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Interdeck	32 часы	4 дни	16 часы	3 дни	10 часы	2 дни	8 часы	1 дни
Perfection	32 часы	4 дни	16 часы	3 дни	10 часы	2 дни	8 часы	1 дни
Perfection Undercoat	32 часы	4 дни	16 часы	3 дни	10 часы	2 дни	8 часы	1 дни
Toplac	32 часы	4 дни	16 часы	3 дни	10 часы	2 дни	8 часы	1 дни

### НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

<b>Подготовка</b>	<p><b>РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ</b></p> <p><b>В хорошем состоянии</b> Промойте с помощью "Super Cleaner", прополощите пресной водой и дайте высохнуть. Зачистите с помощью шлифовальной бумаги (зерно 280-320).</p> <p><b>В плохом состоянии</b> Удалите все предыдущие покрытия и загрунтуйте основу.</p> <p><b>ГРУНТОВКА</b> Процесс подготовки неокрашенных поверхностей изложен в техническом описании соответствующей грунтовки.</p> <p><b>Неокрашенная древесина</b> Загрунтуйте с помощью Interprotect.</p> <p><b>СТАЛЬ</b> Загрунтуйте с помощью Interprotect.</p> <p><b>АЛЮМИНИЙ</b> Загрунтуйте с помощью Interprotect.</p> <p><b>Стеклопластик</b> Промойте с помощью "Super Cleaner", прополощите пресной водой и дайте высохнуть. Зачистите с помощью шлифовальной бумаги (размер зерна: 180-220).</p> <p><b>СТАРЫЙ/ИЗНОШЕННЫЙ ГЕЛЬКОУТ</b> Обезжирьте растворителем или подходящим очистителем. Хорошо зашкурьте шлифовальной бумагой с градацией 180-220. Везде почистите и дать полностью высохнуть. Для предотвращения возможных сколов нанесите 3 слоя 2-х компонентного эпоксидного грунта International, который должен быть затем перекрыт 2-х компонентным подмалевком International перед нанесением финишного покрытия.</p> <p><b>ВСЕ ОСНОВЫ</b> Если необходимо шпатлевание, то используйте подходящие продукты Интернешнл.</p>
<b>Метод</b>	При превышении максимального интервала перекрытия предыдущего покрытия/ грунтовочного слоя, отшлифуйте наждачной бумагой с зерном № 180-220. Удалите пыль. Применять в 1-2 слоя.
<b>Советы</b>	<p><b>Смешивание</b> Перед смешиванием перемешайте содержимое каждой части. Добавьте отвердитель к базе,</p>

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт <http://www.yachtpaint.com>.

Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель. © AkzoNobel 2014.

## Подложки

Высокопроизводительное покрытие - подложка.

перемешайте и оставьте неподвижным на 10 минут для удаления пузырьков.

**Разбавитель** Thinner No.9

**Очиститель** Thinner No.9

**Контроль вентиляции и влажности** Применяйте в условиях сухости и хорошей вентиляции. Избегайте воздействия чрезмерной влажности, свыше 80%.

**ЕСЛИ НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ - ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

**Другое** Оптимальное применение при температуре 15°C. Для придания дополнительной глубины цвета, к Perfection Undercoat можно добавить цвета финишного покрытия "Perfection". Оба продукта необходимо сначала смешивать с соответствующим отвердителем.

<b>Некоторые важные замечания</b>	Перед применением тщательно перемешайте средство с отвердителем в указанных пропорциях. Температура продукта должна составлять не менее 5°C/41°F и не более 35°C/95°F. Температура окружающего воздуха должна быть в пределах 5°C/41°F - 35°C/95°F. Температура окрашиваемой поверхности должна быть в пределах 5°C/41°F - 35°C/95°F.
<b>Совместимость / Основы</b>	Возможно образование трещин на корпусах с клинкерным и карвельным типом обшивки. Perfection Undercoat наносится поверх отвердевших эпоксидных грунтов или штатлевок или на отвердевший стеклопластик/композит. Не должно быть использовано поверх любых однокомпонентных покрытий.
<b>Количество слоёв</b>	1-2 слоя
<b>Покрытие</b>	(Теоретическое) - 13.16 КВ.М/л (Практическое) - 11.8 КВ.М/л
<b>Рекомендованная Толщина Сухого Слоя для одного слоя</b>	38 микрон сухой кистью
<b>Рекомендованная Толщина Мокрого Слоя для одного слоя</b>	76 микрон мокрый кистью
<b>Методы Нанесения</b>	Кисть, Валик, <b>НЕ РАСПЫЛЯТЬ</b> - Профессиональные аппликаторы для нанесения распылителем должны следовать профессиональному техническому описанию (Professional)

**ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ**

<b>Хранение</b>	<p><b>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:</b> Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения полноценного срока годности Perfection Undercoat, в промежутках между использованиями обеспечьте хранение в плотно закрытой ёмкости и при температуре 5°C/41°F - 35°C/95°F. Храните вдали от прямого солнечного света.</p> <p><b>ТРАНСПОРТИРОВКА:</b> Perfection Undercoat должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и хранения.</p>
<b>Безопасность</b>	<p><b>ОБЩЕЕ:</b> Содержит иоцианаты, которые могут быть опасны для дыхательных путей. Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии Технической Поддержки.</p> <p><b>ХРАНЕНИЕ:</b> Не выбрасывайте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации. Остатки Perfection Undercoat не должны выбрасываться в муниципальные мусоросборники или на свалки без соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организована в соответствии с указаниями контролирующих властей.</p>
<b>ВАЖНО Пояснение</b>	<p><i>Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть или личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времени в свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития прдукции.</i></p>