

Финишные покрытия

Защитная краска для трюмов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Danboline защищает трюма, рундуки и переборки от проникновения влаги и износа. Danboline не подвержен воздействию пролитого топлива и легко очищается.

* Высокая непрозрачность обеспечивает превосходную кроющую способность

* Износостойкий

* В наличии имеется широкий спектр цветов.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Цвет	YMA100-Серый, YMA101-красный, YMA102-Белый
Вид поверхности	Глянec
Удельный вес	1.05
Твёрдые компоненты	48% среднее
Типичный срок хранения	2 года
ВОС (в комплекте)	411 грамм/литр
Размер комплекта	750 мл. 2.5 л.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ

	Высыхание							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Сухое на ощупь	16 часы		8 часы		6 часы		3 часы	
Покрытие следующим слоем	Покрытие следующим слоем							
	Температура окрашиваемой поверхности							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Danboline	36 часы	4 дни	24 часы	3 дни	16 часы	2 дни	12 часы	1 дни

НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
	В хорошем состоянии Промойте с помощью "Super Cleaner", прополощите пресной водой и дайте высохнуть. Отшлифовать наждачной бумагой с зерном 180-280. В плохом состоянии Удалите все предыдущие покрытия и загрунтуйте основу.
Метод	ГРУНТОВКА Процесс подготовки неокрашенных поверхностей изложен в техническом описании соответствующей грунтовки. Неокрашенная древесина Проведите грунтование используя Yacht Primer или Interprotect. СТАЛЬ Проведите грунтование используя Yacht Primer или Interprotect. АЛЮМИНИЙ Проведите грунтование используя Yacht Primer или Interprotect. Стеклопластик Промойте с помощью "Super Cleaner", прополощите пресной водой и дайте высохнуть. Зачистите с помощью шлифовальной бумаги (размер зерна: 180-220). Особое внимание необходимо уделять обратной стороне отформованного стеклопластика. Грунтовка не требуется.
	Отшлифуйте грунтовочный слой, используя влажную или сухую наждачную бумагу с зерном 180-280. Удалите пыль. Применять в 1-2 слоя.
Советы	Смешивание Тщательно перемешайте перед применением. Разбавитель Разбавитель № 1 (Разбавитель 910 для распыления). Очиститель Разбавители № 1 Контроль вентиляции и влажности Применяйте в условиях сухости и хорошей вентиляции. Обычный распылитель Давление: 3-4 бара. Размер сопла: 1.2 мм. Разбавьте примерно на 20% разбавителями 910. ЕСЛИ НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ - ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Другое Для дополнительной защиты от проникновения влаги и осмоса в трюмах пользуйтесь продуктами "Gelshield".
Некоторые важные замечания	Температура продукта должна составлять минимум 15°C и максимум 35°C. Температура окружающего воздуха должна быть в пределах 5°C/41°F - 35°C/95°F. Температура окрашиваемой поверхности должна быть в пределах 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Совместимость / Основы	Подходит для применения на всех указанных основах. Можно перекрывать только однокомпонентными

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт www.yachtpaint.com.

Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель. © AkzoNobel 2015.

Финишные покрытия

Защитная краска для трюмов.

	красками.
Количество слоёв	1-2 слоя
Покрытие	(Теоретическое) - 12.3 КВ.М/л кистью (Практическое) - 11.0 КВ.М/л
Рекомендованная Толщина Сухого Слоя для одного слоя	40 микрон сухой
Рекомендованная Толщина Мокрого Слоя для одного слоя	82 микрон мокрый
Методы Нанесения	Кисть, Обычный распылитель, Валик

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Хранение	<p>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения полноценного срока годности Danboline, в промежутках между использованиями обеспечьте хранение в плотно закрытой ёмкости и при температуре 5°C/41°F - 35°C/95°F. Храните вдали от прямого солнечного света.</p> <p>ТРАНСПОРТИРОВКА: Danboline должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и хранения.</p>
Безопасность	<p>ОБЩЕЕ: Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии Технической Поддержки.</p> <p>ХРАНЕНИЕ: Не выбрасывайте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации. Остатки Danboline не должны выбрасываться в муниципальные мусоросборники или на свалки без соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организована в соответствии с указаниями контролирующих властей.</p>
ВАЖНО Пояснение	<p><i>Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть или личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времени в свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития продукции.</i></p>

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт www.yachtpaint.com.

Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель. © AkzoNobel 2015.