


Инструкция по установке GPS - спидометра.



1. Вырезать отверстие 85 мм в панели (II), обеспечить свободную площадь 50 мм за панелью для установки датчика.
2. Снять крепёжное кольцо (I) и вставить датчик спереди и закрепить датчик (III) с кольцом (I).
3. Подключите кабели в соответствии с диаграммой. Выберите желаемую подсветку (жёлтая или красная).
4. Закрепить антенну GPS (V) надлежащим образом, желательно снаружи под открытым небом для получения уверенных сигналов от спутников. Подключите кабель антенны GPS к разъёму датчика. Не режьте кабель.
5. Вставьте провод (IV) прямо в датчик (I).
6. После подачи питания, датчику необходимо около минуты для получения сигналов со спутников. Датчик показывает скорость относительно земли (SOG) и компас (COG) только тогда, когда судно **движется**.