



УСТАНОВКА

1. В приборной панели вырежьте отверстие (II) диаметром 52 мм (2 1/16 дюйма). При выборе места установки прибора обеспечьте свободное пространство 55 мм (2 3/16 дюйма) за приборной панелью.

2. Открутите крепежное кольцо (I), установите прибор в проделанное отверстие с фронтальной стороны приборной панели. Закрепите прибор (III) используя крепежное кольцо (I).

3. Подсоедините проводку в соответствующий разъем на приборе (IV)

4. Соедините провода, идущие в комплекте с прибором, согласно диаграмме. Прибор может работать с источниками тока как 12В, так и 24В

5. Выберите желаемый цвет подсветки прибора (желтый или красный).

6. Убедитесь, что провода подключены к измерительному элементу правильно. В случае неправильного подключения зарядка будет отображаться как расход (-).

7. Убедитесь, что сечение основного провода соответствует ожидаемой нагрузке.